C 0164

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 4 de febrero del 2019
D.I.M.B Cite Nº 293/2019

A: Sr. Hugo Zurita Ojalvo
SUBALCALDE DE LA SUBALCALDÍA MOLLE

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

De: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Ing. Osvaldo Llave Soliz
SUPERVISOR TÉCNICO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA 07/02/19 SUB ALCALDIA "MOLLE" Cochabamba - Bolivia

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE REFACCIÓN CANCHA MÚLTIPLE O.T.B QUECHISLA D. 3

De mi consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, en atención a nota con hoja de ruta **Nro. CM: 01701-NRO. GRAL. 70532**, referente a la refacción de la cancha múltiple de la O.T.B Quechisla D. 3, al respecto se informa que se realizó la inspección correspondiente donde se verifico que la cancha necesita la refacción de 3 paneles de policarbonato, reparación de 16 paños de piso, 9 m3 de agregados y 70 bolsas de cemento.

Sin embargo, el Dpto. de infraestructura y Mejoramiento de Barrios no cuenta con presupuesto para dicha ejecución, por lo que la O.T.B debe gestionar recursos para su respectiva refacción.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.
Atentamente,

Sorprendente

Ing. Osvaldo Llave Soliz
SUPERVISOR TÉCNICO
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CBBA.

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Mgv/va
c.c.: Archivo

0 0163

1851

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

Nº 4931
Fecha: 23-10-17

RECIBIDO 3 OCT. 2017

De: Ing. Carlos E. Abasto Pérez

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Ayudante ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing. Pacheco

Pdia su consideracion en el marco de su competencia

p/

DE : Ing. Pacheco

A: Arq. Juan Carlos Romuo - Arq. Dainor Antezana

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO: favor previa inspecion coordinar trabajos que se deben realizar costos y tiempos

Arq Dainor Techo.
Arq Juan Carlos Piso

Ing. E. William Pacheco Luna
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

4686

0 0162

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro CM :01701

NRO GRAL :70532

HOJA DE RUTA

Institución: SUBALCALDIA MOLLE

Solicitante : ALBERTO ARGOTE GARCIA

Beneficiario : OTB QUECHISLA D.3

Referencia : REFACCION CANCHA MULTIPLE OTB QUECHISLA D 3

Observacion : NINGUNA

Gestión: 2017
Carnet Ident : 988832
Fecha : 20/10/2017
Cite : 636/2017
Fojas : 3
Prioridad : URGENTE
Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
SUBALCALDIA MOLLE MOLLE COMUNA ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	20/10/2017 11 22 17		PARA SU CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIONcon Fs.3	

Lic. Mirko Calderon Lopez
SUB ALCALDE
SUB ALCALDIA MOLLE
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12.Para su instrucción

.....

.....

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA
RECIBIDO
23 OCT. 2017
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

0 0161

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

CUANTIFICAR CON DATNOR.

Cochabamba, 19 de octubre del 2017
CITE D.D.H.S.A. MOLLE 636/2017

23/NOVO Y AL. BOYCA

A *Ing. Carlos Eduardo Abasto Pérez*
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

VIA Dr. Rodolfo A Ferrufino Fernández
DIRECTOR DE COODINACION DE SUB ALCADIAS

Dr. Rodolfo Ferrufino Fernandez
DIRECTOR DE COORDINACIÓN
DE SUB ALCALDIAS

VIA Lic. Mirko Calderón López
SUB ALCALDE DE LA SUB ALCALDIA MOLLE

VIA: *Sr. José Pardo Omonte*
JEFE DIVISION DESARROLLO HUMANO SUB ALCALDIA

DE: Sr. Alberto Argote Garcia
RESPONSABLE DE DEPORTES SUB ALCALDIA MOLLE

CUBIERTA
Reparacion 3 paños policarbonato
? Bs.

PISO →
Reparacion 1 capa
2,5 x 2,5.
9 m³ H°
9 m³ AGREGADO
3,5 mix
70 b.c.
1 Semana trabajo
10 pp

REF.- SOLICITUD REFACCION CANCHA MULTIPLE OTB QUECHISLA D.3

De mi mayor consideración

Mediante la presente tengo el honor de dirigirme a su distinguida Autoridad.

En atención a la nota presentada por la OTB Quechisla Distrito No 3, quienes solicitan según nota de atención interna No 2223, la Reparación de Reflectores, el Techo de Policarbonato y el Piso de su Cancha Múltiple, según nota hace 3 meses no tienen iluminación

NOTA. - Adjunto fotocopia de solicitud y fotos del Campo Deportivo Múltiple

Esperando de antemano su gentil colaboración me despido de usted con las consideraciones más distinguidas

Atentamente.

Alberto Argote Garcia
RESPONSABLE DE DEPORTES
SUBALCALDIA MOLLE D 3-4
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL COCHABAMBA

José Pardo Omonte
JEFE DE DIVISIÓN DESARROLLO HUMANO
SUB ALCALDIA MOLLE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

Calderón López
SUB ALCALDE
SUB ALCALDIA MOLLE
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

0 0160

05-10-17 10:16

Cochabamba, Octubre 2017

Señor

Lic. Mirco Calderón López

SUB ALCALDE DE LA COMUNA MOLLE

Presente.-

Señor Sub alcalde, reciba ud. un saludo cordial de parte de todos los estudiantes deportistas del Barrio Quechisla y el mío propio.

Realmente decepcionado por la dejadez y el no importismo de nuestras autoridades para poder mantener en condiciones nuestros campos deportivos en particular nuestra cancha de Baloncesto ubicada a lado del mercadito.

Hace tiempo, más de tres meses que no tenemos iluminación, techo completamente destrozado, piso en malas condiciones, por este motivo todos nuestros deportistas abandonaron dicha instalación deportiva y la práctica de este deporte.

Pido a su autoridad, como entrenador recurrir a instancias pertinentes para su inmediata refacción y poner en condiciones óptimas muestra canchita, es una pena ver a nuestros jóvenes vagar por los alrededores privados de este derecho.


Esperamos su comprensión y colaboración a la brevedad posible, reitero mis saludos de estima personal.

Atte.

PROF. JORGE LÓPEZ FERNÁNDEZ

Prof. R. Jorge López F.
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
ENTRENADOR - BALONCESTO

TECHO EN MAL ESTADO (POLICARBONATO) CAMPO POLIFUNCIONAL QUECHISLA



PISO EN MAL ESTADO CAMPO POLIFUNCIONAL OTB QUECHISLA

