0 0269

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 11 de febrero de 2019
D.I.M.B. Cite N° 0407/2019

A: Dr. Kristhian Arrazola Vargas
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE SUBALCALDÍAS

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DE: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Ing. Kevin Orozco Cadima
SUPERVISOR TÉCNICO

RECIBIDO
14 FEB. 2019
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE SUB ALCALDIAS

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE BACHEO AVENIDA PANAMERICANA

De mi mayor consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, en atención a nota con hoja de ruta **Nro. DCCOM: 00462- NRO.: GRAL.: 88306,** referente a la solicitud de bacheo de la Avenida panamericana entre la Calle Manuel Laredo y la Calle José M. Carrasco, al respecto se informa que se realizó el bacheo correspondiente.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.
Atentamente,

Ing. Kevin Orozco C.
SUPERVISOR TÉCNICO
Gob Aut. Municipal de Cbba.

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Mgv/va
c.c.: Archivo

2087 Realizado 0 0268

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

Nº 6050.
Fecha: 26/11/18

De: Ing. Carlos E. Abasto Pérez

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Otros

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
7 NOV. 2018
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

PROVEIDO:

Ing. Garnica

Pda su Atencion de acuerdo a normativa vigente

p/

DE : .....

.....

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO:

Ing Orozo

Para su atención

MC

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DCCOM :00462 0267

NRO GRAL :88306

Usuario Impr: acoordinacion

Fecha Impr : 26/11/2018 16:52:14

HOJA DE RUTA

Institución: DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS

Solicitante : KRISTHIAN ARRAZOLA VARGAS

Beneficiario :

Referencia : MANTENIMIENTO-BACHEO AVENIDA PANAMERICANA

Observacion :

Gestión: 2018

Carnet Ident :

Fecha : 26/11/2018

Cite : D.C.S. Nº 1115

Fojas : 2

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS COORDINACION COMUNAS ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	26/11/2018 16:52:12		SE REMITE LA NOTA D.C.S. Nº 1115/18 PARA SU ATENCION CORRESPONDIENTEcon Fs.2	Dr. Kristhian Arrazola Vargas DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE SUBALCALDIAS

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBA
RECIBIDO
26 NOV. 2018
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
DIRECCION DE COORDINACION DE SUBALCALDIAS
SUBALCALDIA TUNARI - CALLE CALATAYUD Y HERMOSO-ITOCTA-
A. ZAMUDIO

0 0266

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 26 de Noviembre de 2018
D.C.S. N°1115/2018

A : Ing. Carlos Eduardo Abasto
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

De : Kristhian Arrazola Vargas
DIRECTOR DE COORDINACION DE SUB ALCALDIAS

REF.: **MANTENIMIENTO-BACHEO AVENIDA PANAMERICANA**

Ing. Abasto:

Solicito muy respetuosamente a su autoridad, se instruya a la Dirección de Obras Públicas, realizar el mantenimiento y bacheo de la Avenida Panamericana tramo entre la Calle Manuel Laredo y la Calle Jose M. Carrasco, de acuerdo al plano adjunto.


En vista de que el mal estado de la via en mención está ocasionando dificultad en la circulación de los vehiculos y al mismo tiempo inseguridad a los peatones de la zona.

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas sobre el caso.

Dr. Kristhian Arrazola Vargas
DIRECTOR DE COORDINACIÓN
DE SUB ALCALDIAS

cc: Archivo
Adj.: 1 plano

0 0265


RIOS 12.5 MTS.
111
340
LAREDO 15.0
AV. PANAMERICANA 25.0
MANUEL P. LARE
122
360
JOSE M. GARRASCO
130
AV. E. L. GUZMAN
417
418
FRANCISCO SANTIVA*ES 12.5
N
E
S