0 0300

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 11 de febrero de 2019
D.I.M.B. Cite N° 0421/2019

A: Dr. Kristhian Arrazola Vargas
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE SUBALCALDÍAS

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DE: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Ing. Kevin Orozco Cadima
SUPERVISOR TÉCNICO

RECIBIDO
14 FEB. 2019
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE SUB ALCALDIAS

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE BACHEO CAMINO A ITOCTA

De mi mayor consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, en atención a nota con hoja de ruta **Nro. DCCOM: 00325- NRO.: GRAL.: 59088**, referente a la solicitud de bacheo camino a Itocta, al respecto se informa que se realizó el bacheo correspondiente.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.
Atentamente,

Ing. Kevin Orozco C.
SUPERVISOR TÉCNICO
Gob Aut. Municipal de Cbba.

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Mgv/va
c.c.: Archivo

1457 Realizado 0 0299

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

Nº 4038
Fecha 16/08/18

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
17 AGO. 2018
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

De: Ing. Carlos E. Abasto Pérez

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Ayudante ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing. Gamica

Para su consideracion de acuerdo a normativa vigente

p/

DE : .....

.....

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO:

Ing Orco.

Atender solicitud segun corresponde.

0 0298

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DCCOM :00325

NRO GRAL :59088

HOJA DE RUTA

Usuario Impr: acoordinacion

Fecha Impr : 16/08/2018 10:52:39

Institución: DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS

Solicitante : ANTONIO GABRIEL MARCA

Beneficiario :

Referencia : MANTENIMIENTO BACHEO CAMINO A ITOCTA

Observacion :

Gestión: 2018

Carnet Ident :

Fecha : 16/08/2018

Cite : D.C.S. N°877/2

Fojas : 2

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS COORDINACION COMUNAS ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	16/08/2018 10:52:37		SOLICITUD DE MANTENIMIENTO BACHEO CAMINO A ITOCTAcon Fs.2	

Lic. Antonio Gabriel Marca
DIRECTOR DE COORDINACION DE SUBALCALDIAS

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA
RECIBIDO
16 AGO. 2018
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

0 0297

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
DIRECCION DE COORDINACION DE SUBALCALDIAS
SUBALCALDIA TUNARI-MOLLE-CALATAYUD-V.HERMOSO-ITOCTA-A.ZAMUDIO

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 15 de Agosto de 2018
D.C.S. N°877/2018

A : Ing. Carlos Eduardo Abasto
SECRETARIO MPAL. DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

De : Antonio Gabriel Marca
DIRECTOR DE COORDINACION DE SUB ALCALDIAS a.i.

REF.: **MANTENIMIENTO-BACHEO CAMINO A ITOCTA**

Ing. Abasto:

Solicito muy respetuosamente a su autoridad, se instruya a la Dirección de Obras Públicas, realizar el mantenimiento y bacheo del Camino entre el templo de Itocta y el cruce a 1° de Mayo, de acuerdo al plano adjunto.


En vista de que el mal estado de la vía en mención está ocasionando dificultad en la circulación de los vehículos y al mismo tiempo inseguridad a los peatones de la zona.

Sin otra particular me despido con las consideraciones más distinguidas sobre el caso.

Sr. Antonio Gabriel Marca
DIRECTOR DE COORDINACIÓN
DE SUB ALCALDIAS a.i.

cc.: Archivo
Adj.: 1 plano

Google Maps



Imágenes ©2018 CNES / Airbus, DigitalGlobe, Datos del mapa ©2018 Google 200 m

Establecer la dirección de casa

Establecer la dirección del trabajo

Se ha actualizado hace 2 minutos