SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

0 0138

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba 13 de febrero de 2019
D.I.M.B Cite Nº 0538/2019

A: Lic. Cinthia Rodríguez Valdivieso
SECRETARIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

De: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Arq. Dainor Antezana Angulo
SUPERVISOR TÉCNICO

RECIBIDO
21 FEB 2019
CASA DE LA CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
G.A.M.C.

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE INSPECCIÓN A CASONA SANTIVAÑEZ

De mi mayor consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, en atención a nota con CITE D.P.S.C/CUL Nº 185/2018, referente al problema de la cornisa en la Casona Santivañez, al respecto se informa que se realizaron los siguientes trabajos de apoyo:

- Descostre de la cornisa
- Pintura en la Cornisa

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente

Arq. Dainor Antezana A.
SUPERVISOR DE OBRAS
Dpto. de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Clar
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

MGV/daa
C.C.: Archivo

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba 13 de febrero de 2019
D.I.M.B Cite Nº 0538/2019

A: Lic. Cinthia Rodríguez Valdivieso
SECRETARIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

De: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Arq. Dainor Antezana Angulo
SUPERVISOR TÉCNICO

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE INSPECCIÓN A CASONA SANTIVAÑEZ

De mi mayor consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, en atención a nota con CITE D.P.S.C/CUL Nº 185/2018, referente al problema de la cornisa en la Casona Santivañez, al respecto se informa que se realizaron los siguientes trabajos de apoyo:

- Descostre de la cornisa
- Pintura en la Cornisa

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente

Arq. Dainor Antezana A.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS
Dpto. de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

MGV/daa
C.C.: Archivo

0 0136

546

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

Nº 1336
Fecha: 19-03-18

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
20 MAR. 2018
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

De: Ing. Carlos E. Abasto Pérez

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Ayudante ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing Garnica:
Para su atención urgente

DE : .....

.....

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO:

Arq Antezana
Previa inspección informar trabajos requeridos para su atención

0 0135

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 19 de Marzo 2018
CITE D.P.S.C. / CUL Nº185/2018

A: Ing. Carlos Abasto Pérez
SECRETARIO MINICIPAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO E INFRAESTRURA TERRITORIAL

VIA: Sra. Roxana Neri Pozo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE CULTURA

VIA: Dra. Karol Avilés Terceros
JEFE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES

DE: Ing. Javier Torrez Córdova
PROFECIONAL-1 DETO. ADM. DE PROYECTOS SECRETARIA CULTURA

REF.: INFORME SOBRE INSPECCION A CASONA SANTIVAÑEZ.

De mi consideración:

A solicitud de la Dra. Karol Avilés Terceros se realizó la visita a la CASONA SANTIVAÑEZ, en la cual se verifico que se tiene un problema en la cornisa de este inmueble la cual presenta una parte de la cornisa con daños según evidencia fotográfica adjunta, se corre el riesgo que este problema continúe y pueda caer la otra parte de la cornisa la cual presenta fisuras y grietas.

Se recomienda realizar la reparación con carácter de emergencia para evitar cualquier problema con la población debido a que puede caer en la calle y afectar a los transeúntes o a cualquier vehículo.


Sin otro particular y esperando esta información sea la requerida por su autoridad me despido atentamente.

Karol Avilés Terceros
JEFA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL Y SERVICIOS CULTURALES
SECRETARIA DE CULTURA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA


Sra. Roxana Ruth Neri Pozo
SECRETARIA MUNICIPAL de SECRETARIA DE CULTURA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad




COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad



COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad




COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad




0 0130

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad




DIRECCION: Av. Uyuni Esq. Recoleta entre potosí.
Tel .Piloto: 4504132- www.cochabamba.gov.bo

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad



DIRECCION: Av. Uyuni Esq. Recoleta entre potosí.
Tel .Piloto: 4504132- www.cochabamba.gov.bo

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad



DIRECCION: Av. Uyuni Esq. Recoleta entre potosí.
Tel .Piloto: 4504132- www.cochabamba.gov.bo

0 0127

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad



COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro IMB :000111

NRO GRAL :011232 0125

Usuario Impr: ainfraestructura

Fecha Impr : 20/02/2019 11:37:09

HOJA DE RUTA

Institución: INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Solicitante : ING. MARCELO GARNICA VISCARRA

Beneficiario :

Referencia : RESPUESTA A SOLICITUD DE INSPECCION CASONA SANTIVAÑEZ

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 20/02/2019

Cite : 538/2019

Fojas : 11

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS INFRAESTRUCTURA DPTO ADMINISTRADOR	SECRETARIA DE CULTURA SUPERIOR CULTURA ADMINISTRADOR	20/02/2019 11:37:08		SE REMITE INFORME DIMB CITE Nº 538/2019 PARA SU CONOCIMIENTOcon Fs.11	

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....