SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 15 de enero de 2019
D.I.M.B. Cite Nº 0074/2019

A: Ing. Daniel Rodríguez Luna
JEFE DPTO. DE UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DE: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.

RECIBIDO
18 ENE. 2019
DPTO GESTION DE RIESGO
Gob Autonomo Municipal de Cbba

16:28

REF.: REMISION INFORME – SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE NORIA

De mi mayor consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, para remitir nota referente de construcción de Noria según informe de la Subalcaldía, por lo que se solicita atender según corresponda y así evitar daños futuros a la carpeta asfáltica.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Mgv/va
c.c.: Archivo

0 0030

52

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

Nº: 170
Fecha 10/01/19

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
11 ENE. 2019
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

De: Ing. Carlos E. Abasto Pérez

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos (x) Ayudante ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing. Rodrigaz / Ing. Gamica

Pdia su Atencion de acuerdo a normativa vigente
informar

p/

DE : .....

.....

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO:

Vaneza

Begitir nota a la unidad de gestion de Riesgos. ~~Actuar conforme~~ segun informe de la Nb alcaldia atender solicitud segun corresponda asi evitar daños futuros en la carpeta asfaltica

Mp

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DDIC CVH :00396 0 0029

NRO GRAL :99535

Usuario Impr: rlamas

Fecha Impr : 08/01/2019 15:44:24

HOJA DE RUTA

Institución: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (S VALLE HERM

Gestión: 2018

Solicitante : SR. JULIO ZAMBRANA VARGAS

Carnet Ident :

Fecha : 08/01/2019

Beneficiario :

Cite : egl nº 03/2019

Referencia : SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE NORIA

Fojas : 2

Prioridad : **URGENTE**

Codigo Tributario :

Observacion :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (S VALLE HERMOSO) LAMAS ROJAS ROLANDO	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	08/01/2019 15:44:22		SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE NORIAcon Fs.2	

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12.Para su instrucción

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBA
RECIBIDO
10 ENE. 2019

0 0028

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

08 de enero del 2019
CITE EGL. Nº03 /2019

A: Ing. Carlos E. Abasto Perez
SECRETARIO MUNICIPAL DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA. TERRITORIAL.

VIA: Sr. Júlio Zambrana Vargas
SUB ALCALDE DE SUBALCALDIA VALLE HERMOSO.

Julio Zambrana Vargas
SUB ALCALDE
SUB ALCALDIA VALLE HERMOSO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

VIA: Ing. Rolando Lamas Rojas
JEFE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Rolando Lamas Rojas
JEFE DE DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
S.M.D.I. - A.C.ALDIA VALLE HERMOSO

DE: Arq. Edgar Gonzales Lopez
PROF.1 SUB ALCALDIA VALLE HERMOSO.

referencia.: **SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE NORIA.**

Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a su autoridad, para hacerle llegar un cordial saludo y desearle éxitos en las funciones que desempeña.

1.- ANTECEDENTES.


En función a la inspección realizada en la que se pudo evidenciar el deterioro de la capa asfáltica producto de la filtración de agua de vertiente, se pudo identificar la causa que por gravedad y acumulación de agua los vecinos fueron haciendo canalización a la calzada provocando un permanente deterioro de la capa asfáltica

2.- OBGETIVO GENERAL

Entorno a dicha inspección se requiere generar un sistema de acopio, el cual permitirá la acumulación de agua y su posterior uso por parte de los vecinos y así evitar el deterioro de la capa asfáltica.

3.- OBGETIVO ESPESIFICO

- determinar la ubicación del daño por parte de dicha filtración y sector donde se genera la filtración.



Predios donde se genera la filtración

Sector donde presenta deterioro de la capa asfáltica

Ubicación de posible construcción noria

PROFESIONAL 1
SUBALCALDIA VALLE HERMOSO

- determinar la causa por la cual se debe realizar la construcción por parte de UGR.

Dicha afectación representa el deterioro de la capa asfáltica a su vez un riesgo permanente en la circulación vehicular como peatonal, por el cual se requiere la solución inmediata ya que los vecinos son de escasos recursos por lo que indican que ellos no se encuentran en capacidad de construir dicha noria pese a notificación por parte de la sub alcaldía.

- Realizar la construcción de dicha noria o pozo con capacidad de acumulación de agua, con dimensiones de acuerdo a la cantidad que va filtrando. Dicha construcción evitara el deterioro de la capa asfáltica que durante el año 2018 presento varias reposiciones de la capa asfáltica producto de la filtración a lo largo del año,


4.- REPORTE FOTOGRAFICO




BOCA DE CANAL A LA CALZADA



DETERIORO PERMANTE DE LA CAPA ASFALTICA



CANALIZACION DE AGUA FILTRANTE



POZO DE FILTRACION Y CANALIZACION

4. CONCLUSIÓN.

Mediante la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y su participación en la construcción de dicha noria solucionara la afectación permanente a la capa asfáltica que se produce por la filtración, también posibilitara la acumulación de agua para los vecinos, ya que se evidencio carencia de agua por red pública.